



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones:
AFS: MPLBYOYX
Comercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

Apartados 0816-03073 ó
0816-03187
Zona 5, Panamá
Apartado 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A 35/25

1°-Septiembre-2025

AD

A-35/25

TOCUMEN INTL AP. (MPTO)

Luces de eje fuera de servicio

Hasta el **30 DE ABRIL DE 2026**,
luces de eje de la pista 03R/21L
fuera de servicio.

REF AIP AD 2.1-8 (30 JUN 25)
REF AIP AD 2.1-49 (30 JUN 25)

ESTE SUPLEMENTO REEMPLAZA EL SUPLEMENTO A17/24



REPUBLIC OF PANAMÁ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
AERONAUTICAL INFORMATION DEPARTMENT
Aeronautical Publications Section

Address:
AFS: MPLBYOYX
Commercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

P.O. Box 0816-03073 ó
0816-03187
Zone 5, Panamá
P.O. Box 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A35/25

September 1st, 2025

AD

A-35/25 TOCUMEN INTL AP. (MPTO)
Center lights out of service

Until **APRIL, 30, 2026**, runway
center lights 03R/21L out of service.

REF AIP AD 2.1-8 (30 JUN 25)
REF AIP AD 2.1-49 (30 JUN 25)

THIS SUPPLEMENT REPLACES SUPPLEMENT A17/24