



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones:
AFS: MPLBYOYX
Comercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

Apartados 0816-03073 ó
0816-03187
Zona 5, Panamá

Apartado 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A31/25

1°- Agosto- 2025

AD

A-31/25 Cap. SCARLETT MARTINEZ AP INTL (MPSM)
Glide Slope fuera de servicio.

Hasta el **30 DE ENERO DE 2026**,
ILS/GS identificación ASM en
frecuencia 335.000MHz estará
fuera de servicio.

REF AIP AD 2.8-16 (30 JUN 25)
REF AIP AD 2.8-33 (30 SEP 21)

ESTE SUPLEMENTO CANCELA EL NOTAM A0963/25



REPUBLIC OF PANAMÁ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
AERONAUTICAL INFORMATION DEPARTMENT
Aeronautical Publications Section

Address: MPLBYOYX
AFS: MPLBYOYX
Commercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

P.O. Box 0816-03073 ó
0816-03187
Zone 5, Panamá

P.O. Box 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A31/25

August 1º, 2025

AD

A-31/25 Cap. SCARLETT MARTINEZ AP INTL (MPSM)
Glide Slope out of service.

Until **JANUARY 30, 2026**, the ILS/GS
Identification ASM on frequency
335.000MHz will out of service.

REF AIP AD 2.8-16 (30 JUN 25)
REF AIP AD 2.8-33 (30 SEP 21)

THIS SUPPLEMENT CANCELS THE NOTAM A0963/25