



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones:
AFS: MPLBYOYX
Comercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

Apartados 0816-03073 ó
0816-03187
Zona 5, Panamá
Apartado 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A49/25

1º- Diciembre- 2025

AD

A-49/25 MARCOS A. GELABERT AP INTL (MPMG)
PAPI fuera de servicio.

Hasta el **01 DE DICIEMBRE DE 2026**,
Sistema de Indicador de Trayectoria de
Aproximación de Precisión (PAPI) para
la pista 01 fuera de servicio.

ESTE SUPLEMENTO CANCELA EL NOTAM A1684/25



REPUBLIC OF PANAMÁ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
AERONAUTICAL INFORMATION DEPARTMENT
Aeronautical Publications Section

Address:
AFS: MPLBYOYX
Commercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

P.O. Box 0816-03073 ó
0816-03187
Zone 5, Panamá

P.O. Box 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A49/25

December 1°, 2025

AD

A-49/25 MARCOS A. GELABERT AP INTL (MPMG)
PAPI out of service.

Until **DECEMBER 01, 2026**, Precision
Approach Path Indicator (PAPI) system
for runway 01 out of service.

THIS SUPPLEMENT CANCELS NOTAM A1684/25