



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones:
AFS: MPLBYOYX
Comercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

Apartados 0816-03073 ó
0816-03187
Zona 5, Panamá
Apartado 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A 11/26

1- Mayo -2026

AD

A-11/26 TOCUMEN INTL AP. (MPTO)
Luces de eje de calle de rodaje H

Hasta el **30 DE ABRIL DE 2027**,
luces de eje de calle de rodaje H
fuera de servicio.

REF AIP AD 2.1-9 (30 JUN 25)
REF AIP AD 2.1-51B (30 JUN 25)

ESTE SUPLEMENTO REEMPLAZA EL SUPLEMENTO A36/25



REPUBLIC OF PANAMÁ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
AERONAUTICAL INFORMATION DEPARTMENT
Aeronautical Publications Section

Address: MPLBYOYX
AFS: MPLBYOYX
Commercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

P.O. Box 0816-03073 ó
0816-03187
Zone 5, Panamá

P.O. Box 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP

A 11/26

May 1st, 2026

AD

A-11/26 TOCUMEN INTL AP. (MPTO)
Taxiway H centerline lights

Until **APRIL 30, 2027**, taxiway H
centerline lights out of service.

REF AIP AD 2.1-9 (30 JUN 25)
REF AIP AD 2.1-51B (30 JUN 25)

THIS SUPPLEMENT REPLACES SUPPLEMENT A36/25